

リコール届出一覧表

平成19年2月13日

リコール届出番号	1807	リコール開始日	平成19年 2月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野羊祐 問合せ先: 品質保証部 TEL (代)092-963-2000		
不具合部位(部品名)	車枠		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タンクローリにおいて、タンクとシャシフレームを結合する金具の取付位置が不適切なため、当該金具取付部付近のフレームに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレームのクラックを点検する。その中でクラックのあるものは補修を行う。また、全車両、結合金具の取付位置を変更する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 訪問し直接通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者をすべて把握しているため日整連発行の機関紙に記載する措置はとらない。 ・改善実施済車両には、左側面中央部に対策済みNo.1807のステッカーを貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYG23P3	いすゞ ギガ	CYG23P3-3000031~CYG23P3-3000387 平成12年8月28日~平成15年5月28日	15	
	KL-CYG23P4		CYG23P4-3000032~CYG23P4-7000126 平成15年9月5日~平成17年3月20日	10	
	KL-CYG81P3		CYG81P3-3000004~CYG81P3-3000008 平成12年7月5日~平成14年11月21日	5	
	PJ-CYG77P6		CYG77P6-7000022~CYG77P6-7000250 平成17年9月20日~平成18年8月20日	13	
	計4型式	1車種	(製作期間の全体範囲) 平成12年8月28日~平成18年8月20日	合計 43台	