

## バン車荷室ドア施錠装置リコールのお知らせ

平素は弊社の製品をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。

この度、バン車荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切あることが判明しましたので、国土交通省へリコールの届出を行いました。

つきましては、ご多忙中ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置についてお客様とご相談の上、改修作業を実施させていただきたく、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

(株)矢野特殊自動車 品質保証部

TEL (代)092-963-2000