

お客様各位

株式会社矢野特殊自動車

品質保証部

部長 柴田 和典

リコールのご案内 (R4895)

謹啓 時下お客様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社の製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。

さて、昨年（令和2年11月5日）に国土交通省に届出したリコール届出番号4839スペアタイヤ取付装置の不具合（暫定対策）において、恒久対策を行うために新たに国土交通省にリコール届出を行うこととしました。

つきましては、対象となるお客様には本書にてご案内させていただいております。申し訳ございませんが、後日、個別に連絡させていただきますので、修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。今回の不具合の件で、ご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

謹白

記

「不具合内容」

冷蔵冷凍車のホイールベース間に取り付けたスペアタイヤ取付装置において、取付ブラケットの強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

「改善措置の内容」

対象車両の取付ブラケットを取り外す、または対策品に交換する。また、スペアタイヤキャリア本体を点検し、亀裂があるものは新品と交換する。

以上

お問い合わせ先

株式会社矢野特殊自動車 品質保証部


部長 柴田 TEL 092-963-1082

または

株式会社アルナ矢野特車 品質保証室

室長 尾嶋 TEL 0749-55-2164

改善箇所説明図




【基準不適合発生箇所】

冷蔵冷凍車のホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、取付ブラケットの強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

【改善の内容】

対象車両の取付ブラケットを取り外す、または対策品に交換する。また、スペアタイヤキャリア本体を点検し、亀裂があるものは新品と交換する。



注： は、交換部品を示す。

【識別】

改善実施済車両には、荷箱前面右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4895 のステッカーを貼付する。

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 3年2月22日

リコール届出番号	4895	リコール開始日	令和 3年 2月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野彰一 問合せ先: 品質保証部 TEL (代)092-963-2000		
不具合部位(部品名)	スペアタイヤ取付装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車のホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、取付ブラケットの強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	対象車両の取付ブラケットを取り外す、または対策品に交換する。また、スペアタイヤキャリア本体を点検し、亀裂があるものは新品と交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問若しくは電話、ダイレクトメールにより通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者をすべて把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車両には、荷箱前面右下部の製造銘板付近に対策済みNo.4895 のステッカーを貼付する。 <p>なお、令和2年11月5日付け「届出番号4839」の実施車両については、No.4839 のステッカー貼付けをもってNo.4895の恒久措置を実施済みとする。</p>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-FG8JPAA	「日野レンジャー」	FG8JPA-10083 平成25年12月9日	1	
	BDG-FH1ARXA	「日野プロフィア」	FH1ARX-12003 平成21年9月19日	1	
	LKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10177 平成24年4月16日	1	
	QKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10197~FQ1EWB-10360 平成24年6月21日~平成25年12月9日	4	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-101217~FR1AH-101698 平成30年2月16日~平成30年4月14日	2	
	2RG-FR1AHJ		FR1AH-101142~FR1AH-101194 平成30年2月5日~平成30年2月13日	3	
	QKG-FR1APBG		FR1APB-10568 平成25年5月28日	1	
	2PG-FR1EHG		FR1EH-100063 平成29年9月28日	1	
	LKG-FR1EXBG		FR1EXB-11007~FR1EXB-11685 平成23年6月27日~平成23年12月5日	2	
	QKG-FR1EXBG		FR1EXB-14107~FR1EXB-14968 平成25年8月23日~平成26年3月6日	2	
	LKG-FR1EXBJ		FR1EXB-11274 平成23年9月6日	1	
	QKG-FR1EXBJ		FR1EXB-13956~FR1EXB-14890 平成25年7月11日~平成26年2月19日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QPG-FR1EXEG	「日野 プロフィ ア」	FR1EXE-10083～FR1EXE-15725 平成26年5月27日～平成29年4月4日	10	
	QPG-FR1EXEJ		FR1EXE-10251～FR1EXE-16621 平成26年6月30日～平成29年10月11日	10	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-13185 平成17年9月2日	1	
	PK-FR1EXWG		FR1EXW-13016～FR1EXW-13765 平成17年7月23日～平成17年12月26日	2	
	BKG-FR1EXYG		FR1EXY-13386～FR1EXY-18410 平成19年11月14日～平成22年7月2日	6	
	LKG-FR1EZBG		FR1EZB-10356～FR1EZB-10357 平成24年3月1日～平成24年3月5日	2	
	LKG-FR1EZBJ		FR1EZB-10062 平成22年11月18日	1	
	QPG-FR1EZEG		FR1EZE-10036 平成26年6月13日	1	
	QPG-FR1EZEJ		FR1EZE-10179 平成27年9月24日	1	
	BDG-FR1EXYG		FR1EXY-14561 平成20年6月30日	1	
	BDG-FR1EZYG		FR1EZY-11112～FR1EZY-11205 平成20年2月8日～平成20年4月25日	3	
	BDG-FR1EZYJ		FR1EZY-11422 平成20年10月21日	1	
	BKG-FR1EZYG		FR1EZY-13225～FR1EZY-13244 平成21年12月15日～平成21年12月17日	2	
	BKG-FR1EZYJ		FR1EZY-13173 平成21年11月25日	1	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-103417 平成30年6月5日	1	
	2PG-FW1EHJ		FW1EH-100188 平成30年2月15日	1	
	いすゞ		QKG-FW1EXBJ	「いすゞ フワード」	FW1EXB-15545～FW1EXB-16167 平成25年8月12日～平成26年2月26日
QPG-FW1EXEG		FW1EXE-16530～FW1EXE-16899 平成28年5月21日～平成28年6月10日	2		
QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-10871～FW1EXE-15529 平成26年9月10日～平成28年2月1日	5		
LKG-FTR34T2		FTR34-7004060 平成23年10月12日	1		
PDG-FTR34S2		FTR34-7000557 平成19年11月16日	1		
PDG-FTR34T2		FTR34-7000100～FTR34-7002671 平成19年8月7日～平成21年8月19日	7		
QKG-FTR34T2		FTR34-7004654～FTR34-7005412 平成25年3月22日～平成27年1月19日	4		
QPG-FTR34T2		FTR34-7005657 平成27年7月14日	1		
2PG-FTR90V2		FTR90-7007543～FTR90-7008221 平成29年12月27日～平成30年5月17日	2		
LKG-FTR90S2		FTR90-7001039 平成24年1月30日	1		
LKG-FTR90T2		FTR90-7001462～FTR90-7006401 平成24年7月9日～平成29年3月13日	13		
LPG-FTR90T2	FTR90-7006295 平成28年12月6日	1			
LKG-FVR34U2	FVR34-7000377～FVR34-7000425 平成23年3月18日～平成24年1月11日	2			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-FVZ34U2	「いすゞフォワード」	FVZ34-7000396～FVR34-7000407 平成21年11月30日～平成21年12月15日	8	
	QKG-CXY77BJ	「いすゞギガ」	CXY77BJ-7000037 平成29年4月10日	1	
	PKG-CXY77S8J		CXY77S8J-7000025～CXY77S8J-7000026 平成22年7月21日～平成22年7月21日	2	
	PJ-CYJ51W5		CYJ51W5-7000258 平成17年6月14日	1	
	LKG-CYL77A		CYL77A-7000768～CYL77A-7002283 平成23年3月28日～平成24年6月18日	16	
	LKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000008 平成22年10月14日	1	
	QKG-CYL77A		CYL77A-7005910～CYL77A-7007008 平成26年11月5日～平成27年8月18日	8	
	QKG-CYL77AA		CYL77A-7005902～CYL77A-7007494 平成26年10月27日～平成28年3月18日	4	
	QKG-CYL77B		CYL77B-7002124 平成29年1月6日	1	
	QKG-CYL77BA		CYL77B-7002615 平成29年3月22日	1	
	QPG-CYL77BA		CYL77B-7002626～CYL77B-7002666 平成29年4月3日～平成29年4月12日	4	
	2KG-CYL77CA		CYL77C-7000493～CYL77C-7000496 平成30年1月27日～平成30年1月30日	2	
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7003180～CYL77V8-7003200 平成21年6月30日～平成21年7月22日	3	
	PDG-CYL77V8A		CYL77V8-7004084 平成22年3月4日	1	
	PKG-CYL77V8		CYL77V8-7003955～CYL77V8-7004196 平成22年4月24日～平成22年4月30日	4	
	QKG-CYY77AY		CYY77AY-7000386～CYY77AY-7001012 平成24年7月10日～平成27年6月10日	2	
	PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000212 平成22年8月6日	1	
三菱	2KG-FK65FZ		「ふそうファイター」	FK65FZ-600214 平成30年5月9日	1
	LKG-FK65FZ	FK65FZ-550292 平成23年10月12日		1	
	PJ-FK65FZ	FK65FZ-700383 平成19年4月11日		1	
	QKG-FK65FZ	FK65FZ-583039～FK65FZ-583083 平成25年12月11日～平成26年1月27日		2	
	PJ-FS54JVZ	「ふそうスーパーグレート」	FS54JVZ-532777 平成17年6月7日	1	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-550716～FS54JZ-550718 平成20年1月28日～平成20年1月30日	2	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-520568～FS54VZ-530882 平成25年3月11日～平成25年5月17日	2	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500042 平成22年8月27日	1	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-525097 平成30年2月13日	1	
	KL-FU54JUJZ		FU54JUJZ-531249～FU54JUJZ-532289 平成16年7月23日～平成16年12月15日	3	
BDG-FU54JZ	FU54JZ-551330～FU54JZ-560164 平成20年6月20日～平成21年10月30日		5		
BKG-FU54JZ	FU54JZ-570021 平成21年11月24日		1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FU54JZ	「ふそうスーパーグレード」	FU54JZ-540133～FU54JZ-541321 平成18年4月28日～平成19年2月27日	5	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500727～FU54VZ-501133 平成23年2月28日～平成23年10月19日	5	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-502320～FU54VZ-531951 平成24年4月14日～平成26年3月14日	6	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-520007～FU55VZ-530273 平成24年6月20日～平成26年9月11日	4	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-520702 平成28年8月5日	1	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-510137～FU65VZ-510141 平成28年2月13日～平成28年2月24日	3	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500236～FU74HZ-500777 平成29年9月20日～平成30年3月23日	2	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500019～FU75HZ-500020 平成29年9月29日～平成29年9月30日	2	
	QKG-FY54VY		FY54VY-500171～FY54VY-530196 平成24年4月23日～平成26年11月20日	9	
ニッサン ディーゼル	PKG-CD4ZA	「クオン」	CD4ZA-32090～CD4ZA-32093 平成21年10月28日～平成21年10月29日	2	
	PKG-CD4ZE		CD4ZE-30188 平成21年11月17日	1	
	PKG-CV4YB		CV4YB-20008 平成19年8月30日	1	
	PKG-CX4YA		CX4YA-30071 平成21年10月25日	1	
UD トラックス	ADG-CD2ZA	「クオン」	CD2ZA-30144 平成22年7月29日	1	
	PKG-CD4ZE		CD4ZE-30253 平成22年11月2日	1	
	LKG-CD5ZA		CD5ZA-00399～CD5ZA-01348 平成22年11月25日～平成24年1月16日	7	
	QKG-CD5ZA		CD5ZA-10163～CD5ZA-31499 平成24年5月24日～平成27年10月29日	6	
	LKG-CD5ZE		CD5ZE-00108～CD5ZE-00110 平成22年9月10日～平成22年9月13日	2	
	QKG-CD5ZE		CD5ZE-30003～CD5ZE-30004 平成26年7月31日～平成26年8月4日	2	
	QPG-CD5ZE		CD5ZE-30137 平成27年9月17日	1	
	QKG-CV5YB		CV5YB-10021 平成25年10月25日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G0JU027712 平成30年1月11日	1	
	QPG-CD5ZA		JNCMM60C8GU001915 平成27年12月24日	1	
	QPG-CD5ZE		JNCMM60C5HU015563～JNCMM60C4HU025288 平成29年1月11日～平成29年12月5日	7	
VOLVO	不明	FH	YV2AN50C85A-597077 平成17年6月15日	1	
	(計93型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年7月23日～平成30年6月5日	(計270台)	

(備考) 本届出は、令和2年11月5日付け届出番号「4839」にて暫定措置のリコール届出を行ったものですが、恒久対策が決定したため、一部の車両を追加し、届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両が含まれている場合があります。